



DyGO

Dirección
y Gestión
de Obras


CAPA AISLADORA




①



②



③




④

Previo desencofrado



Llanq metálica



Estucado

Concreto (1:3)
cemento, arena gruesa


Mampostería de fundación

Viga portamuros o fundación
según el caso.

⑤



Brocha



Pintura asfáltica 2 manos cruzadas


Concreto (1:3) cemento
arena gruesa

Mampostería fundación

Viga portamuros o
fundación según
el caso

⑥

Pintura
asfáltica
dos manos
cruzadas



Rollo de

Concreto + estucado

Mampostería de fundación

Viga portamuros o
fundación según
el caso






























Pisos de mismo nivel




Ladrillo visto ambos lados piso igual nivel




con desnivel de pisos
int-ext



con desnivel de
pisos interiores



Ladrillo visto ambos
Lados pisos distinto
nivel int-ext



Mamposteria
ladrillo común
visto

